



上海交通大学
科技园
Shanghai Jiao Tong University

EC8300A 远距离红外测温仪

使 用 说 明 书

上海舒佳电气有限公司

目 录

| | |
|-----------------|---|
| 一、产品概述..... | 1 |
| 二、仪器主要技术指标..... | 1 |
| 三、工作原理..... | 1 |
| 四、使用方法..... | 2 |
| 五、保养与维修..... | 3 |
| 六、产品配套..... | 3 |

一、产品概述

EC8300A型红外测温仪是一种可在远距离测量小目标温度的温度测量仪器，广泛应用于电力系统，主要用于远距离测量输变电线路及变电站电器设备接头的温度，同时也可用于其它行业非接触测量各种物体表面的温度。

二、仪器主要技术指标

| | |
|--------|-------------------------------|
| 测温范围 | 0℃~300℃ |
| 测温分辨率 | 1℃ |
| 测温误差 | ≤5% |
| 使用距离 | 10米~75米 |
| 辐射率修正 | 0.6~1.0 |
| 仪器工作角度 | 方位360度，俯仰-30度~90度 |
| 仪器功耗 | ≤40mA |
| 供电 | 5#电池6节 |
| 使用条件 | 环境温度0℃~40℃，相对湿度85%RH |
| 外形尺寸 | 230×135×175(mm ³) |
| 重量 | 2700g |

三、工作原理

系统工作原理框图见附图1。





图 1 原理框图

高于绝对零度的物体都会辐射红外能量，能量通过光学系统接收会聚到探测器上，探测器将这一能量转换成相应的电信号，再通过电路进行模数转换线性化及辐射率补偿，最后 LCD 显示所测物体的温度。

四、使用方法

仪器外形图见附图 2。



1、物镜盖 2、粗瞄镜 3、目镜 4、电池盒 5、快速释放台架 6、万向手柄 7、三脚架 8、显示器
9、电源开关 10、辐射率调节按钮 11、距离调节按钮 12、调零、瞬时值、最大值开关 13、调焦手轮

图 2 产品外形图

4.1 打开仪器电池盒盖，按图 3 所示安装电池，然后重新盖好电池盒盖，锁紧螺钉。




图 3 电池安装图示

- 4.2 三脚架的使用见三脚架使用说明书。
- 4.3 将三脚架的快速释放台架与仪器的电池盖可靠连接，连接方式参照三脚架使用说明书。
- 4.4 按三脚架使用说明书，将仪器安装在三脚架上，锁紧快速释放台架。
- 4.5 用镜头盖挡住物镜，调零、瞬时值、最大值选择开关置于调零位置，电源开关置于 ON 位

置，仪器显示 LOBAT、888、OVER，4 秒后转为显示闪烁的数字，此时仪器处于调零状态。

- 4.6 该仪器采用自动调零形式，当闪烁的数字变为 000 并连续闪烁 5 次不变，表示调零结束，此时将调零、瞬时值、最大值选择开关置于瞬时值位置，仪器适时显示当时的环境温度；将调零、瞬时值、最大值选择开关置于最大值位置，仪器显示测温最大值。
- 4.7 在测温状态下可进行辐射率、距离选择。
- 4.7.1 辐射率选择：
- 按住辐射率选择键约 2 秒，仪器进入辐射率选择状态，显示器循环显示 1.00、0.95、0.90、0.85、0.80、0.75、0.70、0.65、0.60，选择与被测物体辐射率相等或相近的值，松开按键，仪器进入测温状态。
- 4.7.2 距离选择：
- 按住距离选择键约 2 秒，仪器进入距离选择状态，显示器循环显示 10、11、12、13、14、15、18、21、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75，选择与被测物体和仪器之间距离相等或相近的值，松开按键，仪器进入测温状态。
- 4.8 打开镜头盖，调节目镜视度圈，直到能清晰地看见仪器分划板。
- 4.9 将调零、瞬时值、最大值选择开关置于瞬时值位置，调整三脚架万向手柄，用粗瞄器瞄准目标，使目标落在观瞄系统的视场内，通过使用三脚架的万向手柄，使目标与观瞄视场中心圆重合，再调节调焦手轮，使目标成像清晰，此时仪器显示被测目标温度值。
- 4.10 为测量准确，在瞬时值测量时可多次使用调焦手轮，尽量找到最大值，然后将调零、瞬时值、最大值选择开关置于最大值位置，轻微晃动万向手柄，在目标瞄准点附近扫描，此时仪器所显示的最大值即为目标温度。
- 4.11 瞬时值与最大值进行转换时最大值将被刷新。

五、保养与维修

- 5.1 当仪器的存放环境温度与使用环境温度相差较大 时，应将仪器在使用环境中平衡半小时后再使用。
- 5.2 严禁将仪器瞄准太阳、白炽灯、烟头等温度高于 300℃ 度的目标，以免烧坏探测器。
- 5.3 物镜如有污渍，请用脱脂棉或镜头纸轻轻擦净。
- 5.4 当仪器出现 LOBAT 时，表明电池电压不足，应更换电池。
- 5.5 为保证测量的准确性，被测目标应充满仪器分划板内圆视场。
- 5.6 仪器长时间不用时，应将电池取出，仪器放入包装箱内，置与干燥处保存。
- 5.7 仪器发生故障，请与我公司联系 4 勿随意拆修。

六、产品配套

| | |
|----------------|----|
| EC8300A 型红外测温仪 | 一台 |
| 三脚架 | 一付 |
| 仪器使用说明书 | 一份 |
| 三脚架使用说明书 | 一份 |
| 检验合格证 | 一份 |
| 质量跟踪卡 | 一份 |
| 仪器箱 | 一个 |
| 三脚架背包 | 一个 |
| 干燥袋 | 一个 |
| 螺丝刀 | — |